

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Брянский автомобильный завод»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1281	202	0	151	34	15	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1773	234	0	170	42	18	4	0	0
из них женщин	402	74	0	57	16	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	16	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Брянский автомобильный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
Аппарат управления делами					
Инженерно-технический отдел					
Группа технической поддержки систем информационной безопасности связи					
Группа инженерно-технических средств охраны					
Представительство АО "БАЗ" в г. Москве					
Отдел по перспективному проектированию специальных колесных шасси и тягачей					
Отдел документационного обеспечения сервисных договоров					
Отдел инвестиционной деятельности и консолидированной отчетности					
Отдел по работе с персоналом					
Бюро подбора и подготовки персонала					
Бюро кадрового делопроизводства					
Бюро табельного учета					

Отдел информацион- ных систем					
<i>Бюро разработки и внедрения автоматизи- рованных систем управ- ления</i>					
Отдел сетевого адми- нистрирования и тех- нической поддержки					
Отдел ценообразова- ния и экономического сопровождения					
<i>Бюро экономического сопровождение сервис- ных договоров</i>					
<i>Бюро экономического сопровождения произ- водственной деятель- ности</i>					
Отдел труда и зара- ботной платы					
<i>Бюро нормирования</i>					
Отдел сбыта готовой продукции					
Отдел внутреннего режима					
1095А. Оператор пульта централизованного наблюдения - контролер	Напряженность: неустранимый вредный производственный фактор, обуслов- ленный спецификой трудового процесса				
1096А (1095А). Опера- тор пульта централизо- ванного наблюдения - контролер	Напряженность: неустранимый вредный производственный фактор, обуслов- ленный спецификой трудового процесса				
<i>Бюро пропусков</i>					
Отдел управления ка- чеством, надежност- ью и стандартиза- ции					
<i>Группа менеджмента качества и внутреннего аудита системы ме- неджмента качества</i>					
<i>Бюро анализа качества</i>					

<i>и надежности</i>					
Юридический отдел					
Специальное кон- структорское бюро					
<i>Отдел конструктор- ского сопровождения производства</i>					
<i>Сектор технической документации</i>					
<i>Бюро технической до- кументации</i>					
<i>Бюро состава изделий</i>					
<i>Сектор конструктор- ской документации</i>					
<i>Конструкторское бюро моторных установок</i>					
<i>Конструкторское бюро ходовой части, рулевого управления и тормозно- го оборудования</i>					
<i>Конструкторское бюро специального оборудо- вания</i>					
Отдел главного техно- лога					
<i>Технологическое бюро механосборочного цеха</i>					
<i>Технологическое бюро заготовительно- сварочного цеха</i>					
Планово- диспетчерский отдел					
<i>Бюро планирования</i>					
Группа подготовки производства					
Управление закупок					
<i>Бюро металлических изделий и заготовок</i>					
<i>Бюро внешней коопера- ции</i>					
Управление функцио- нальной инфраструк- туры					

Планово-аналитическое бюро					
Управление по обеспечению транспортно-хозяйственной деятельностью					
Хозяйственный отдел					
Центральная заводская лаборатория					
Металлографическая лаборатория					
Отдел технического контроля					
Бюро технического контроля сборочно-испытательного цеха					
Группа входного контроля					
Отдел управления экспедициями					
Обособленное подразделение АО "БАЗ" - Экспедиция "Капустин Яр"					
2164А. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	Отдел управления экспедициями	
2165А (2164А). Слесарь по ремонту боевых и специальных машин	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	Отдел управления экспедициями	
Обособленное подразделение АО «БАЗ» - Экспедиция «Новосибирск»					
Обособленное подразделение АО "БАЗ"- Экспедиция "Крым"					
Обособленное подразделение АО "БАЗ"- Экспе-					

диция "Калининград"					
Отдел ремонта и технического обслуживания специальных колесных шасси и тягачей					
Выездные бригады (по профессиям)					
Отдел по материально-техническому обеспечению					
Ремонтный участок					
Складское хозяйство					
Отдел главного механика					
Ремонтно-эксплуатационный участок					
Отдел главного энергетика					
Теплоэнергетический участок					
2179. Машинист компрессорных установок	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ОГЭ, УФИ	
Участок по ремонту и монтажу электрооборудования					
Участок промышленной электроники					
Механосборочный цех					
Административно-хозяйственная часть					
2182. Машинист крана (крановщик)	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	

	перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустранимый вредный производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования.				
Бюро инструментального хозяйства					
Планово-диспетчерское бюро					
Участок зубчатых передач					
2192. Шлифовщик	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2193. Шлифовщик	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
Участок корпусных деталей и узловой сборки					
2202А. Слесарь механосборочных работ	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2203А (2202А). Слесарь механосборочных работ	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	

	часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
2204. Шлифовщик	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	
2205А. Станочник широкого профиля	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2206А (2205А). Станочник широкого профиля	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2207. Станочник широкого профиля	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	

	перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
2208. Станочник широкого профиля	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2220. Электросварщик на полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	
2221. Сверловщик	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	
Участок метизов и мелких деталей					
2228. Оператор станков с программным управлением	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	

	защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	воздействия шума			
229. Слесарь механо-сборочных работ	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2230А. Слесарь механо-сборочных работ	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2231А (2230А). Слесарь механосборочных работ	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2232. Фрезеровщик	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	

2233. Станочник широкого профиля	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	
2234. Станочник широкого профиля	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
Участок подвески и гидравлики					
2241. Оператор станков с программным управлением	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2243. Оператор станков с программным управлением	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	
2244. Сверловщик	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	

	перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ	
2245. Слесарь механо-сборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2246. Слесарь механо-сборочных работ	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
2248. Шлифовщик	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
<i>Гальвано-термический</i>					

цех					
2250. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение вредного воздействия химического фактора	2026-2030г.г. II кв. 2025 и постоянно	ОГЭ, ОКС ГТЦ УЗ	
	Повышенное тепловое излучение - неустранимый вредный производственный фактор				
Планово-диспетчерская группа					
Участок термический и кузнечный					
Заготовительно-сварочный цех					
Заготовительный участок					
Планово-диспетчерское бюро					
2253. Комплектовщик изделий и инструмента	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
2254. Комплектовщик изделий и инструмента	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
Участок изготовления кабин					
2257. Электросварщик на полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	

	Повышенный уровень шума – неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение – неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Тяжесть трудового процесса – неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ	
2258А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума – неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса – неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение – неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
2259А (2258А). Слесарь по сборке металлоконструкций	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	МСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума – неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	

	перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
<i>Участок изготовления крупных узлов</i>					
2261. Электросварщик на полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ	
<i>Участок изготовления труб и топливных баков</i>					
2262. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ЗСЦ, УФИ	

	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования.				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
<i>Сборочно-испытательный цех</i>					
<i>Планово-диспетчерское бюро</i>					
<i>Участок испытаний и сдачи продукции</i>					
2272. Мастер, занятый на работах, где применяются вредные вещества не ниже 3 класса вредности	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
<i>Участок окраски мелких узлов и деталей, сборки кабин и мотоотсеков</i>					
2276А. Слесарь механосборочных работ, рабочий, постоянно занятый механической обработкой изделий из стекловолокна и стеклопластика	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воз-	Снижение воздействия шума на органы слуха.	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	

	действия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение времени воздействия шума			
2277А (2276А). Слесарь механосборочных работ, рабочий, постоянно занятый механической обработкой изделий из стекловолокна и стеклопластика	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
<i>Участок сборки шасси</i>					
2278. Слесарь-электромонтажник	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ	
2279А. Слесарь-электромонтажник	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ	
2280А (2279А). Слесарь - электромонтажник	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ	

2281А (2279А). Слесарь-электромонтажник	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ	
2282. Слесарь механо-сборочных работ	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
2283. Слесарь механо-сборочных работ	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	СИЦ	
<i>Участок технологического сопровождения производства</i>					
<i>Отдел инструментального хозяйства</i>					
<i>Группа технического надзора</i>					
<i>Инструментальный цех</i>					
<i>Участок резино-технических изделий</i>					
2287. Прессовщик-вулканизаторщик	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв. 2025 и постоянно	ИЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воз-	Снижение воздействия шума на органы слуха.	III кв. 2025 и постоянно	ИЦ, УФИ	

	действия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение времени воздействия шума			
<i>Планово-диспетчерское бюро</i>					
<i>Участок изготовления штампов</i>					
2290. Газорезчик	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв. 2025 и постоянно	ИЦ, УФИ	
	Ультразвук - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2025 и постоянно	ИЦ	
<i>Участок режущего и сложнорежущего инструмента, прессформ и запасных частей, инструмента, принадлежностей</i>					